



Z.I. da Poupa II, Rua A - Fracção C, 4780-793 Santo Tirso
Tel./ Fax: 252856106 * Telem: 912255637
geral@interfire.pt
www.interfire.pt

Pág. 1/1

Barras de parada iluminado de um lado



Barras de parada são importantes para garantir lugares de emprego ou para avisar ou parar o local de utilização por aplicação tráfego atual. Assim, eles devem funcionar de forma confiável. Portanto, todas as peças plásticas e soquetes bulbo de nossas hastes de parada são feitos de plástico inquebrável e com iluminação unilateral ou bilateral, incluindo switches de slide disponíveis.