



Z.I. da Poupa II, Rua A - Fracção C, 4780-793 Santo Tirso

Tel./ Fax: 252856106 * Telem: 912255637
geral@interfire.pt
www.interfire.pt

Pág. 1/1

Canal de vedação rápida



Descrição

Com uma mistura de água e um anticongelante especial (específico, mais elevado e um peso preenchido como água), este, é um pano de lona revestido. Fixa entradas de canal e em caso de emergência simplesmente serve de suporte de parede. O elevado peso garante confiável vedação e impede a flutuação. A série completa é composta pelo canal de vedação e um anticongelante, recipiente de 10 litros.

